

Kategorizace hřišť Fotbalové národní ligy v roce 2015



Kategorizaci provedli členové Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR



Hodnotící kritéria v bodech:

- **Vodopropustnost dle DIN 18035** - **5** výborná, **4** velmi dobrá, **3** dobrá, **2** solidní, **1** velmi špatná, **0** nepropustná plocha
- **Rovinatost hrací plochy** - **5** výborná, **4** velmi dobrá, **3** dobrá, **2** solidní, **1** narušená, **0** špatná rovinatost plochy
- **Floristické složení dle výskytu lipnice roční a obecné** - **5** do 5%, **4** do 15%, **3** do 30%, **2** do 50%, **1** do 70%, **0** nad 70%
- **Hloubka zakořenění a pevnost drnu dle hloubky kořenů** - **5** nad 10 cm, **4** 8-10 cm, **3** 6-8 cm, **2** 4-6 cm, **1** 2-4 cm, **0** pod 2 cm
- **Hustota a pokryvnost plochy dle % pokryvnosti** - **5** více jak 95 %, **4** 90-95 %, **3** 80-89 %, **2** 70-79 %, **1** 60-69 %, **0** pod 60 %
- **Stav brankovišť dle plně vyšlapané plochy** - **5** do 10 m², **4** 10-20 m², **3** 21-30 m², **2** 31-40 m², **1** 41-50 m², **0** nad 50 m²

Výsledná tabulka bodového hodnocení:

	Fotbalový klub	Vodopropustnost hrací plochy dle DIN	Rovinatost hrací plochy	Floristické složení	Hloubka zakořenění a pevnost drnu	Hustota a pokryvnost plochy	Stav brankovišť	Body	Kategorie
1	FK Fotbal Třinec	3	5	2	3	3	4	20	B
2	Slezský FC Opava	5	5	3	3	5	5	26	A
3	MFK Frýdek-Místek	3	3	1	3	5	4	19	C
4	SK Dynamo České Budějovice	hodnoceno v květnu 2015 v rámci Kategorizace Synot ligy						21	B
5	MFK OKD Karviná	3	5	1	2	5	4	20	B
6	SK Sigma Olomouc B	hodnoceno v květnu 2015 v rámci Kategorizace Synot ligy						28	A
7	FK Pardubice	4	5	3	5	4	5	26	A
8	1. SC Znojmo FK	2	5	4	5	5	5	26	A
9	FK Baník Sokolov	1	1	0	1	3	4	10	D
10	FK Ústí nad Labem	1	5	0	2	4	5	17	C
11	FK Varnsdorf	3	5	2	4	4	5	23	B
12	FC Graffin Vlašim	2	3	1	2	3	5	16	C
13	FK Slavoj Vyšehrad	2	5	3	2	3	3	17	C
14	FC Hradec Králové	hodnoceno v květnu 2015 v rámci Kategorizace Synot ligy						19	C
15	FC MAS Tábořsko	3	4	0	2	5	5	19	C

Kategorizace hřišť Fotbalové národní ligy proběhla ve dnech 8. až 10. 9. 2015. Kategorizační komise ve složení Michal Kořan, Jaroslav Zítka a Michal Hlaváč ujela za tyto 3 dny více jak 1800 km a dle předem daných kritérií posoudila 12 hracích ploch. Všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce, včetně zařazení do odpovídající kategorie.

Celková situace s hracími plochami ve FNL se oproti loňské kategorizaci mnoho nezměnila. Rozdíl v kvalitě ploch mezi Synot ligou a FNL je stále propastný. Hlavním problémem hřišť stále zůstává z 80 % nevhodná konstrukce hracích ploch. Ve většině případů chybí funkční odvodnění a kvalitní vegetační substrát. Hlavní hrací plochy jsou také stále přetěžovány tréninkovou činností. Technická a materiální vybavenost pro údržbu je minimální a tudíž nedostačující.

Musíme ovšem konstatovat, že oproti minulé kontrole došlo u některých klubů k výraznému zvýšení snahy o kvalitní údržbu hřišť, ikdyž většinou nemají odpovídající strojní vybavení. Snaha správců vedla ke zvýšení kvality hřiště a zlepšení celkového bodového ohodnocení. Nejvyšší zvýšení kvality hrací plochy bylo zaznamenáno v Pardubicích a ve Varnsdorfu, naopak velkým zklamáním je stav hlavní hrací plochy v Sokolově, která oprávněně obdržela kategorii D.

Pardubice



Celkový počet bodů

26

A

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Hřiště působí velmi dobrým dojmem. Na trávníku je vidět zvýšení intenzity ošetřování. Díky kvalitní letní regeneraci se snížil podíl lipnice roční, který v době kontroly nepřesahuje 30 %, a zároveň se zlepšila hloubka zakořenění na více než 10 cm. Hřiště bylo mírně poškozeno zvýšenou herní zátěží a občasným výskytem dolarové skvrnitosti. Obě brankoviště však byla zapojena úplně. Vzhledem ke stávajícímu profilu hřiště doporučujeme pro zvýšení kvality provést kompletní rekonstrukci hrací plochy.



Vodopropustnost

velmi dobrá



Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 30 %



Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů nad 10 cm

Slavoj Vyšehrad - stadion Žižkov



Celkový počet bodů

17

C

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Hřiště s profilem Fibresand po renovaci v roce 2014 by mělo mít předpoklady pro nejvyšší hodnocení. Bohužel vlivem nedostatečné údržby (hloubková aerifikace, pískování, dosevy apod.) a velmi vysoké zátěže, hřiště nepůsobí dobrým dojmem. Trávník je značně poškozený, zakořenění mělké a vodopropustnost slabá, brankoviště poškozená, výskyt lipnice roční dosahuje již 30 %. Doporučujeme razantní zvýšení péče i regeneračních zásahů a snížení zátěže hrací plochy.



Vodopropustnost

solidní



Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 30 %



Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů 4 - 6 cm

Varnsdorf



Celkový počet bodů

23

B

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Na hřišti je znatelné zlepšení údržby. Rovinatost plochy a pokrývnost povrchu je výborná, brankoviště nepoškozená. Propustnost substrátu vzhledem jeho složení je tak spíše průměrná. Výskyt lipnice roční je značný a je na hranici 50 %. Pro odstranění nerovnoměrného sečení doporučujeme snížit výšku stříhu na cca 2,5 cm a zvážit nákup vřetenové sekačky. Ke zvýšení kvality včetně propustnosti by byla nutná kompletní rekonstrukce všech vrstev hřiště.



3

Vodopropustnost

dobrá



2

Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 50 %



4

Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů 8 - 10 cm

Sokolov



Celkový počet bodů

10

D

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Hřiště je ve velmi špatném stavu. Vyznačuje se velkými nerovnostmi a vysokým počtem lokálních poškození. Hřiště je prakticky nepropustné, travní povrch je tvořen monokulturou lipnice roční, zakořenění je mělké. Tento stav je výsledkem absolutně zanedbané péče a strojní údržby. Z výše uvedených důvodů je hřiště zařazeno do **kategorie D - nevyhovující**

(hřiště je nezpůsobilé pro ligoovou soutěž, musí být rekonstruováno a pak znova schváleno do začátku následující sezóny).



1

Vodopropustnost

velmi špatná



0

Floristické složení

výskyt lipnice roční cca nad 70 %



1

Rovinatost hrací plochy

narušená rovinatost

Ústí nad Labem



Celkový počet bodů

17

C

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Hřiště je v obdobném stavu jako v loňském roce. Vodopropustnost je velmi špatná a je způsobena zhruba 3 cm vrstvou plsti. Lipnice roční již dosahuje téměř 100 %, také zakořenění je nedostatečné. Celkový stav hrací plochy je na hraně kategorie C. Pokud po této sezóně nebude provedena renovace s odfrézováním trávníku s plstí např. systémem Koro, bude hřiště v příštím roce zařazeno do kategorie D jako nezpůsobilé pro ligoovou soutěž.



1

Vodopropustnost

velmi špatná



0

Floristické složení

výskyt lipnice roční cca nad 70 %



2

Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů 4 - 6 cm

Tábor



Celkový počet bodů

19

C

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Hřiště s výrazným zlepšením stavu oproti loňskému roku. Na ploše je patrná každodenní práce groundsmana, díky tomu je trávník plně zapojen, brankoviště nevyšlapána a lokální poškození opravena. Hřiště stále trpí špatnými konstrukčními vrstvami a téměř monokulturou lipnice roční. Pro další zlepšení je nutné častěji používat verti drain pro zvýšení propustnosti jílovitého profilu. K celkovému zlepšení kvality je nutná úplná rekonstrukce.



3

Vodopropustnost

dobrá



0

Floristické složení

výskyt lipnice roční cca nad 70 %



2

Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů 4 - 6 cm

Vlašim

Celkový počet bodů

16

C

Celkové hodnocení a doporučená opatření


Hřiště po extrémních letních teplotách vykazuje známky houbových chorob a schnutí, převážně způsobených nerovnoměrným pokrytím plochy závlahovým systémem, který doporučujeme opravit. Hřiště založené pokládkou trávniku na původní škváru má problém s propustností i zakořeněním, výskyt lipnice roční je silně převládající. Stav hřiště se zhoršuje i přes snahu údržby. Doporučujeme začít s plánováním a přípravou kompletní rekonstrukce hřiště.



2

Vodopropustnost

solidní



1

Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 70 %



2

Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů 4 - 6 cm

Frýdek-Místek

Celkový počet bodů

19

C

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Hřiště oproti loňské kontrole doznalo pozitivní změny, vizuálně velmi dobré. Vodopropustnost je díky starému profilu pouze průměrná, to samé platí o zakořenění a rovinatosti. Razantního zlepšení dosáhla hustota i pokrývnost. Největším problémem se tak stal velký výskyt plevelů po nesprávné aplikaci herbicidu a použití parkových trávnickových koberců pro opravu brankovišť. Celkovou změnu je možné dosáhnout jen rekonstrukcí.



3

Vodopropustnost

dobrá



1

Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 70 %



3

Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů 6 - 8 cm

Znojmo



Celkový počet bodů

26

A

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Hřiště asi 1,5 roku po provedené rekonstrukci působí pohledově velmi dobře. Pokryvnost plochy je téměř úplná, brankoviště plně zapojena. Výskyt lipnice roční nepřesahuje 10 %. Nedostatkem hřiště je již nyní vytvořená vrstva plsti (asi 1 cm), mající velký vliv na propustnost, která je podprůměrná. V trávniku byly patrné známky houbových chorob a nepřesného hnojení. Doporučujeme zvýšení kvality péče pro udržení kategorie A.



2

Vodopropustnost

solidní



4

Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 15 %




5

Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů nad 10 cm

Třinec



Celkový počet bodů

20

B

Celkové hodnocení a doporučená opatření


Hřiště vykazuje velmi vysokou herní zátěž, proto je hustota a pokryvnost pouze průměrná i při vysokém nasazení správců. Vodopropustnost je zhoršená, výskyt lipnice roční je již vysoký. Pro zlepšení aktuálního stavu doporučujeme co nejdříve provést strojní došetí a zapískování plochy. K celkovému zlepšení kvality hrací plochy však pomůže pouze kompletní rekonstrukce všech konstrukčních vrstev plochy.



3

Vodopropustnost

dobrá



2

Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 50 %



3

Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů 6 - 8 cm

Karviná - stadion Kovona



Celkový počet bodů

20

B

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Stadion Kovona je hlavním hřištěm klubu jen po dobu rekonstrukce MS Karviná - Ráj. Hřiště působí pohledově dobrým dojmem s viditelnou dobrou údržbou. Vodopropustnost plochy je průměrná a zakořenění mělké (2-4 cm). Největším problémem je vysoký výskyt lipnice roční do 70 %. Doporučujeme upravit četnost a vydatnost závlahy a zvýšit intenzitu strojních zásahů (dosevy, písčování, aerifikace). K celkovému zlepšení kvality vede jen rekonstrukce.



3

Vodopropustnost


dobrá



1

Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 70 %



5

Rovinatost hrací plochy

výborná

Opava



Celkový počet bodů

26

A

Celkové hodnocení a doporučená opatření

Hřiště je po loňské částečné rekonstrukci s úpravou vegetační vrstvy stále ve velmi dobrém stavu po všech stránkách včetně zapojení a vodopropustnosti. Nepříznivý je rychlý nástup lipnice roční a nižší zakořenění trávniku. Doporučujeme upravit četnost a vydatnost závlahy, kontrolovat kvalitu sečení a nadále udržet vysoký standard údržby. Hrací plocha opět splňovala parametry pro zařazení do kategorie A - Top hřiště.



5

Vodopropustnost

výborná



3

Floristické složení

výskyt lipnice roční cca do 30 %



3

Zakořenění a pevnost drnu

hloubka kořenů 6 - 8 cm